

Нами комиссией в составе: председателя комиссии, первый заместитель акима – Садалиева У.Ш., и.о. зав.РОО Абдыкуловой А.Н., председателя МРКРО Эсенкановой Г.В., санврача СМЦПЗиГЭН Альмовой Г.С.,

в присутствии директора Осмоналиевой Тагайбюбю Алапасовны

Проведено обследование СООИ им Усубалиева (с.Ак-Ташат)

Установлено наличие санитарно-гигиенических условий, но не в полном объеме

Проектная вместимость 100

Кол-во учащихся в классе 75

Количество учителей 15

Территория не благоустроена

Наличие мусорного контейнера нет

Не выполненными остались пункты санитарного предписания № 363 от 19.07.2022г. - решить вопрос о приемке школы в эксплуатацию, не решен вопрос обеспечения доброкачественной питьевой водой, - решить вопрос об организации горячего питания

Компьютерный кабинет — наличие компьютеров 1, кондиционера нет

площадь компьютерного класса

Состояние спортзала, раздевалки

Душевые в спортзале

Проведены мероприятия по обеспечению и искусственному освещению защитных очков

Соответствие мебели возрастным данным нет

Водоснабжение нормальное

Канализация

Вентиляция

Исправность внутреннего и наружного туалета на 8 окон

Готовность пищеблока, буфета

наличие умывальников (рукомойников) 3

Укомплектованность мед.работниками

Оснащение мед.кабинета

Наличие бесконтактных термометров 1 антисептика 1 дезковриков 1

Наличие дезсредств школа с 150 мл

Состояние котельной компрессионная

Ремонт отопительной системы

Комиссия предлагает: 1) Не выдвигать журнал СП №36 от 19.07.22 вернуть в школу

Подписи:

Blank lines for signatures.

А К Т

о готовности к новому учебному 2021-2022 гг.

от « 01 » 07 2021г.

Нами комиссией в составе: председатель комиссии _____, зав.РОО Тезекбаева Н.К., зав.сектором соцразвития МРГА Кененсариевой А.З., председателя МРКРО Эсенкановой Т.В., санврача СМЦПЗиГСЭН Алымовой Г.С.

в присутствии директора Осмоналиевой Талайбюбю Алатаевны

Проведено обследование СОШ им.Усубалиева (с.Ак-Башат)

Установлено проверен санитарно-гигиенические условия

Проектная вместимость – 72 фактически учащихся 99

Кол-во учащихся в I смену 34 во вторую смену 65

Количество учителей 14 количество техперсонала 4

Территория не обследована

Наличие мусорного контейнера нет (мусор)

Выполнение СП № 369 от 20.08.20г.: - провести ограждение по всему периметру, - построить новый надворный туалет; - обеспечить защитными плафонами все электролампочки +

Компьютерный кабинет — наличие компьютеров —, кондиционера —

площадь компьютерного класса —

Состояние спортзала, раздевалки нет

Душевые в спортзале нет

Проведены мероприятия по естественному и искусственному освещению 100%

Соответствие мебели возрастным данным: мебель исправна 100%

Водоснабжение не предусмотрено

Канализация —

Вентиляция —

Исправность внутреннего и наружного туалета в аварийном состоянии

состояние наружного туалета

Готовность пищеблока, буфета нет (мусор)

наличие умывальников (рукомойников) 3

Укомплектованность мед.работниками —

Оснащение мед.кабинета —

Наличие бесконтактных термометров-2 антисептика-10, дезковриков-2

Наличие дезсредств хл. известь - 70 кг

Состояние котельной контроль в течение 10 дней

Ремонт отопительной системы контроль

Комиссия предлагает: не принимать решение СП № 369 от 20.08.20г. согласно в след

Подписи: Кененсариева А.З. _____ А.Канф

Тезекбаев Н.К. Титтай _____ Аманжол Р.С.

Осмоналиева Т.А. _____ Т.Эсен

А К Т

о готовности к новому учебному 2020-2021 гг.

от « 13 » августа 2020г.

Нами комиссией в составе: председатель комиссии Кемелова
Иванов А.З., Зав РСО Бухарин А.Н., Самва
Викторович В.В., Александрович Александров
Александрович Александров (т. 957 81 8499)

Проведено обследование /СОШ, НСОШ и/или Учебного центра (не введено) 10 кл
Установлено не обнаружено в образовательном центре школы
Проектная вместимость 100 фактически учащихся 100
Кол-во учащихся в I смену 57 по вторую смену 43
Количество учителей 13 количество техперсонала 4
Территория не определено
Наличие мусорного контейнера есть

Кем проведен ремонт двери Юрис - 245.с а/о - 85.с
Оливков - 1.55с
на какую сумму -

Компьютерный кабинет - наличие компьютеров -, кондиционера -
площадь компьютерного класса -

Состояние спортзала -
раздевалки -

Душевые в спортзале -
Проведены мероприятия по естественному и искусственному освещению -

100% до 100% функциональной пригодности

Соответствие мебели возрастным данным: соответствует, старый металл во 2

Водоснабжение: наружные водопроводы

Канализация -
Вентиляция -

Исправность внутреннего - и наружного туалета -
наличие в аварийном состоянии на 8 углов

Готовность пищеблока, буфета комиссия проверена
металл - 42

наличие умывальников (рукомойников) 3
Укомплектованность мед.работниками -
Оснащение мед.кабинета -

Наличие дезсредств Хлорная известь -

Состояние котельной контроль

Ремонт отопительной системы целью целью не завершено
в 2х классах (6 и 8 кл) не в отделе

Комиссия предлагает: 1) Запросить новую котельную
2) Проверить состояние помещений
3) Проверить функциональность канализации
4) Проверить состояние в учебных кабинетах

Подписи: Пред.ком Кемелова А Иванов
Зав РСО Бухарин А Самва
Самва Александрович Александров
Александров Александров Александров